

Número UIC	927160100230	Gestor F3	SIN DATOS	Fecha de análisis	10/01/2025
Id Elemento		Dependencia	SIN DATOS		
Clase Vehículo	Autopropulsado - Sem	Estado RMRF	NO REGISTRADO		
Tipo Vehículo	Dresina	Ubicación	Estacion de Mérida		
Modelo Vehículo	PC 90	Provincia	CACERES		

Estado Inventario	Fuera de Servicio / No mantenible	Centro de Mantenimiento	SIN DATOS
-------------------	-----------------------------------	-------------------------	-----------



Tara del vehículo (Kg) =	8000	Fecha Autorización =		Año Fabricación =	1973
--------------------------	------	----------------------	--	-------------------	------

Vehículo VIVO	NO	Vehículo Singular	NO	Vehículo Enajenado / Cedido / Desguazado / Baja	NO
---------------	----	-------------------	----	---	----

VR =	500.000,0	K1 =	1,00	Ant =	51
Vr =	1120	K2 =	100	Vu =	40

$Va = VR - (VR - Vr) \times (K1 + (1 - K1) \times K2)$	=	1120
--	---	------

Si $K1 < 1$, el vehículo es NO SINGULAR y se encuentra AMORTIZADO:

Coste Contrato Mantenimiento 48 meses =	NO APLICA
---	-----------

Si $K1 < 1$, el vehículo es NO SINGULAR y se encuentra NO AMORTIZADO:

Valor del Coste Consolidado =	NO APLICA	R Consumida (€) =	NO APLICA
Amortización Contable =	NO APLICA	R Pendiente de Consumir (€) =	NO APLICA
VALOR 1 =	NO APLICA	VALOR 2 =	NO APLICA

Vehículo Recuperable:	NO
-----------------------	----

Número UIC	927160100230	Gestor F3	SIN DATOS	Fecha de inspección	03/12/2024
Id Elemento		Dependencia	SIN DATOS	Inspector	Jose Antonio De Oleo
Clase Vehículo	Autopropulsado - Sem	Estado RMRF	NO REGISTRADO	Accesibilidad al interior	No
Tipo Vehículo	Dresina	Ubicación	Estacion de Mérida		
Modelo Vehículo	PC 90	Provincia	CACERES		

Realizar Inspección Visual del estado de:		Correcto	Defecto Medio	Defecto Grave	No Aplica	Falta
Rodadura y Freno	Desgaste Rueda (desgaste sobre la marca de límite de uso)	☐	☐	☒	☐	☐
	Cajas de grasa: pérdida de grasa y elementos faltantes	☐	☐	☒	☐	☐
	Elementos de freno: timonería, cilindros, depósitos y mandos de accionamiento	☐	☐	☒	☐	☐
Bogie y Suspensión	Bastidor del bogie	☐	☒	☐	☐	☐
	Equipo eléctrico: cables, conectores y puestas a tierra	☐	☐	☒	☐	☐
	Muelles y/o ballestas de suspensión	☐	☒	☐	☐	☐
	Amortiguadores y soportes de suspensión	☐	☒	☐	☐	☐
Tracción y Choque	Seleccionar tipo de enganche: Brida ☒ Alliance ☐ Scharfenberg ☐ Otro ☐	☐	☒	☐	☐	☐
	Ganchos, husillos y bridas	☐	☒	☐	☐	☐
	Plato de choque, vástago de tope y contratope	☐	☐	☒	☐	☐
	Semiacoplamientos neumáticos: mangas de llaves de aislamiento	☐	☐	☒	☐	☐
		☐	☐	☐	☐	☐
Caja	Bastidor y caja del vehículo (corrosión, deformación...)	☐	☐	☒	☐	☐
	Inspecciones (Nº UIC, placas, pictogramas, revisión de mantenimiento)	☐	☒	☐	☐	☐
	Estribos y pasamanos	☐	☐	☒	☐	☐
	Lunas y ventanas	☐	☒	☐	☐	☐
	Estado de puertas y rejillas	☐	☒	☐	☐	☐
	Piso de la cabina o zona de carga	☐	☐	☐	☒	☐
	Elementos de señalización exterior	☐	☐	☒	☐	☐
	Pintura exterior del vehículo	☐	☐	☒	☐	☐
Cabina y Equipos	Exterior de cabina de conducción	☐	☐	☐	☒	☐
	Interior de cabina (revestimientos, asientos)	☐	☐	☐	☒	☐
	Pupitre(s): Mandos, manetas, pulsadores	☐	☐	☐	☒	☐
	Equipos y elementos de seguridad (ASFA, HM...)	☐	☐	☐	☒	☐
Cadena de Tracción	Motor(es) de tracción	☐	☐	☐	☒	☐
	Convertidor, Transformador, Resistencia y Pantógrafo	☐	☐	☐	☒	☐
	Armarios en interior de sala de máquinas	☐	☐	☐	☒	☐
	Cableados de potencia	☐	☐	☐	☒	☐
Estado Vehículo	Estado del vehículo:					
	En servicio ☐	Apartado ☒				
	Parcialmente desguazado ☐	Dado de baja ☐				
	Enajenado ☐	Cedido ☐				

Número UIC	927160100230	Gestor F3	SIN DATOS	Fecha de inspección	03/12/2024
Id Elemento		Dependencia	SIN DATOS		
Clase Vehículo	Autopropulsado - Sem	Estado RMRF	NO REGISTRADO	Inspector	Jose Antonio De Oleo
Tipo Vehículo	Dresina	Ubicación	Estacion de Mérida		
Modelo Vehículo	PC 90	Provincia	CACERES		

estacion merida

Buscar

Obtener indicaciones Historial

Estación de tren Mérida

06800 Mérida, Badajoz

912 32 03 20 adif.es

Google Earth - Nuevo Marca de posición

Nombre: 927160106230

Latitud: 38°55'21.09"N

Longitud: 6°20'41.79"O

Descripción

Estilo, color Ver Altitud

Añadir enlace...

Añadir imagen web...

Añadir imagen local...

Aceptar

Cancelar

Latitud 38°55'21.09"N


Longitud 6°20'41.79"O

Observaciones Finales:

RENFE Mérida. Apartada en Mérida.





Número UIC	927160100230	Gestor F3	SIN DATOS	Fecha de inspección	03/12/2024
Id Elemento		Dependencia	SIN DATOS	Inspector	Jose Antonio De Oleo
Clase Vehículo	Autopropulsado - Sem	Estado RMRf	NO REGISTRADO		
Tipo Vehículo	Dresina	Ubicación	Estacion de Mérida		
Modelo Vehículo	PC 90	Provincia	CACERES		

Reporte Fotográfico



Número UIC	927160100230	Gestor F3	SIN DATOS	Fecha de inspección	03/12/2024
Id Elemento		Dependencia	SIN DATOS	Inspector	Jose Antonio De Oleo
Clase Vehículo	Autopropulsado - Sem	Estado RMRP	NO REGISTRADO		
Tipo Vehículo	Dresina	Ubicación	Estacion de Mérida		
Modelo Vehículo	PC 90	Provincia	CACERES		

Reporte Fotográfico



Número UIC	927160100727	Gestor F3	SIN DATOS	Fecha de análisis	10/01/2025
Id Elemento		Dependencia	SIN DATOS		
Clase Vehículo	Autopulsado - Sem	Estado RMRF	NO REGISTRADO		
Tipo Vehículo	Dresina	Ubicación	Estacion de Mérida		
Modelo Vehículo	PC 90	Provincia	CACERES		

Estado Inventario	Fuera de Servicio / No mantenible	Centro de Mantenimiento	SIN DATOS
-------------------	-----------------------------------	-------------------------	-----------



Tara del vehículo (Kg) =	8000	Fecha Autorización =		Año Fabricación =	1973
--------------------------	------	----------------------	--	-------------------	------

Vehículo VIVO	NO	Vehículo Singular	NO	Vehículo Enajenado / Cedido / Desguazado / Baja	NO
---------------	----	-------------------	----	---	----

VR =	500.000,0	K1 =	1,00	Ant =	51
Vr =	1120	K2 =	100	Vu =	40

$Va = VR - (VR - Vr) \times (K1 + (1 - K1) \times K2)$	=	1120
--	---	------

Si $K1 < 1$, el vehículo es NO SINGULAR y se encuentra AMORTIZADO:

Coste Contrato Mantenimiento 48 meses =	NO APLICA
---	-----------

Si $K1 < 1$, el vehículo es NO SINGULAR y se encuentra NO AMORTIZADO:

Valor del Coste Consolidado =	NO APLICA	R Consumida (€) =	NO APLICA
Amortización Contable =	NO APLICA	R Pendiente de Consumir (€) =	NO APLICA
VALOR 1 =	NO APLICA	VALOR 2 =	NO APLICA

Vehículo Recuperable:	NO
-----------------------	----

Número UIC	927160100727	Gestor F3	SIN DATOS	Fecha de inspección	03/12/2024
Id Elemento		Dependencia	SIN DATOS	Inspector	Jose Antonio De Oleo
Clase Vehículo	Autopropulsado - Sem	Estado RMRF	NO REGISTRADO	Accesibilidad al interior	No
Tipo Vehículo	Dresina	Ubicación	Estacion de Mérida		
Modelo Vehículo	PC 90	Provincia	CACERES		

Realizar Inspección Visual del estado de:		Correcto	Defecto Medio	Defecto Grave	No Aplica	Falta
Rodadura y Freno	Desgaste Rueda (desgaste sobre la marca de límite de uso)	☐	☐	☒	☐	☐
	Cajas de grasa: pérdida de grasa y elementos faltantes	☐	☐	☒	☐	☐
	Elementos de freno: timonería, cilindros, depósitos y mandos de accionamiento	☐	☐	☒	☐	☐
Bogie y Suspensión	Bastidor del bogie	☐	☒	☐	☐	☐
	Equipo eléctrico: cables, conectores y puestas a tierra	☐	☐	☒	☐	☐
	Muelles y/o ballestas de suspensión	☐	☒	☐	☐	☐
Tracción y Choque	Amortiguadores y soportes de suspensión	☐	☒	☐	☐	☐
	Seleccionar tipo de enganche: Brida ☒ Alliance ☐ Scharfenberg ☐ Otro ☐	☐	☒	☐	☐	☐
	Ganchos, husillos y bridas	☐	☒	☐	☐	☐
	Plato de choque, vástago de tope y contratope	☐	☐	☒	☐	☐
	Semiacoplamientos neumáticos: mangas de llaves de aislamiento	☐	☐	☒	☐	☐
Caja	Bastidor y caja del vehículo (corrosión, deformación...)	☐	☐	☒	☐	☐
	Inspecciones (Nº UIC, placas, pictogramas, revisión de mantenimiento)	☐	☒	☐	☐	☐
	Estribos y pasamanos	☐	☐	☒	☐	☐
	Lunas y ventanas	☐	☒	☐	☐	☐
	Estado de puertas y rejillas	☐	☒	☐	☐	☐
	Piso de la cabina o zona de carga	☐	☐	☐	☒	☐
	Elementos de señalización exterior	☐	☐	☒	☐	☐
	Pintura exterior del vehículo	☐	☐	☒	☐	☐
Cabina y Equipos	Exterior de cabina de conducción	☐	☐	☐	☒	☐
	Interior de cabina (revestimientos, asientos)	☐	☐	☐	☒	☐
	Pupitre(s): Mandos, manetas, pulsadores	☐	☐	☐	☒	☐
	Equipos y elementos de seguridad (ASFA, HM...)	☐	☐	☐	☒	☐
Cadena de Tracción	Motor(es) de tracción	☐	☐	☐	☒	☐
	Convertidor, Transformador, Resistencia y Pantógrafo	☐	☐	☐	☒	☐
	Armarios en interior de sala de máquinas	☐	☐	☐	☒	☐
	Cableados de potencia	☐	☐	☐	☒	☐
Estado Vehículo	Estado del vehículo:					
	En servicio ☐	Apartado ☒				
	Parcialmente desguazado ☐	Dado de baja ☐				
	Enajenado ☐	Cedido ☐				

Número UIC	927160100727	Gestor F3	SIN DATOS	Fecha de inspección	03/12/2024
Id Elemento		Dependencia	SIN DATOS		
Clase Vehículo	Autopropulsado - Sem	Estado RMRF	NO REGISTRADO	Inspector	Jose Antonio De Oleo
Tipo Vehículo	Dresina	Ubicación	Estacion de Mérida		
Modelo Vehículo	PC 90	Provincia	CACERES		



Latitud 38°55'19.12"N

Longitud 6°20'51.15"O

Observaciones Finales:

JTMI Mérida. Accidentada.>> Reformada, techo semi-ampliado. Ex-Amarillo. Apartada en Mérida

Número UIC	927160100727	Gestor F3	SIN DATOS	Fecha de inspección	03/12/2024
Id Elemento		Dependencia	SIN DATOS		
Clase Vehículo	Autopropulsado - Sem	Estado RMRP	NO REGISTRADO	Inspector	Jose Antonio De Oleo
Tipo Vehículo	Dresina	Ubicación	Estacion de Mérida		
Modelo Vehículo	PC 90	Provincia	CACERES		

Reporte Fotográfico



Número UIC	927160100727	Gestor F3	SIN DATOS	Fecha de inspección	03/12/2024
Id Elemento		Dependencia	SIN DATOS	Inspector	Jose Antonio De Oleo
Clase Vehículo	Autopropulsado - Sem	Estado RMRF	NO REGISTRADO		
Tipo Vehículo	Dresina	Ubicación	Estacion de Mérida		
Modelo Vehículo	PC 90	Provincia	CACERES		

Reporte Fotográfico

